

宝武集团马钢轨交科技材料有限公司马钢—晋西轮轴项目（轮对表面清洗工序、轮对解体清洗厂房、污水处理站）其他需要说明的事项

一、环境保护设施设计、施工和验收过程简况

1. 设计简况

《马鞍山马钢晋西轨道交通装备有限公司马钢—晋西轮轴项目环境影响报告书》于 2012 年 9 月委托中冶华天工程技术有限公司编制完成，并于 2012 年 9 月 18 日获得原马鞍山市环境保护局的批复，批复文号：马环审（2012）53 号文。报告书及批复中均对各类污染防治设施提出了设计方案和要求，报告书中设置有环境保护投资概算等内容。

2015 年 7 月 19 日安徽省工商行政管理局以（国）名称变核内字（2015）第 2126 号同意企业名称变更为：马钢轨道交通装备有限公司。2019 年宝武兼并马钢后，把马钢车轮公司资产注入马钢轨道交通装备有限公司，工商注册变更为：宝武集团马钢轨交科技材料有限公司，故现有项目经营主体为宝武集团马钢轨交科技材料有限公司。

2. 施工简况

马钢—晋西轮轴项目（轮对表面清洗工序、轮对解体清洗厂房、污水处理站）位于位于马鞍山经济技术开发区银黄东路 700 号宝武集团马钢轨交科技材料有限公司现有厂区内，厂区中心地理坐标为东经 118° 31 分 21.089 秒，北纬 31 度 35 分 49.088 秒，为新建项目，项目建设轮对解体清洗厂房、污水处理站等工程设施，并新增轮对表面清洗工序。项目于 2013 年 3 月开工建设，2022 年 10 月部分建设完成。

3. 验收过程简况

2018 年 2 月，宝武集团马钢轨交科技材料有限公司委托马鞍山马钢华阳设备诊断工程宝武集团马钢轨交科技材料有限公司对项目进行阶段性验收，阶段性验收范围为：一期工程的一栋普通客货车轮对生产厂房，喷漆房，二期工程的油脂油化库、实验楼（现主要为办公区）以及相关配套设

2022 年 10 月，我公司委托马钢华阳设备诊断工程有限公司开展验收工作，本次验收范围为：轮对表面清洗工序、轮对解体清洗厂房、污水处理站及相关配套工程设施。马钢华阳设备诊断工程宝武集团马钢轨交科技材料有限公司通过现场踏勘，查阅相关资料，编制了《宝武集团马钢轨交科技材料有限公司马钢—晋西轮轴项目（轮对表面清洗工序、轮对解体清洗厂房、污水处理站）竣工环境保护验收报告》。

2022 年 12 月 6 日，我公司组织相关单位召开了马钢—晋西轮轴项目（轮对表面清洗工序、轮对解体清洗厂房、污水处理站）竣工环境保护验收会，会议成立项目验收组和专家组，经技术审查形成技术核查意见。验收组根据专家意见和现场核查情况，认为项目具备验收条件，同意通过此次竣工环境保护验收。

二、其他环境保护措施的落实情况

1. 制度措施落实情况

我公司指定专人负责环境保护相关工作，负责厂区内日常环境管理等。

2. 配套措施落实情况

本项目位于安徽省马鞍山经济技术开发区银黄东路 700 号，环评要求本项目的卫生防护距离为 200m。原横山村、孙东村、赵王村、横山坳部分居民住宅在项目卫生防护距离内，现防护距离内居民已全部完成搬迁工作。

三、整改工作情况

项目较好的落实了环评及审批意见要求，调查单位未提出现场整改要求。马钢华阳设备诊断工程有限公司根据专家意见对《宝武集团马钢轨交科技材料有限公司马钢一晋西轮轴项目（轮对表面清洗工序、轮对解体清洗厂房、污水处理站）竣工环境保护验收报告》进行了修改完善。

宝武集团马钢轨交科技材料有限公司

2022年12月8日

